

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



# AVINOR

## NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION  
MANAGEMENT  
P.O. BOX 150  
NO-2061 GARDERMOEN

**AIP SUP**  
**23/2023**  
**10 AUG 2023**

**ENFL - Sirkling- og hinderlys ute av drift på Florø lufthavn**

*Erstatter NOTAM E2598/23 og E2597/23*

Sirklingslys nummer 3, 4 og 5 fra vest er ute av drift, inntil videre.

Hinderlys Skorpefjellet vest og øst er ute av drift, inntil videre.

- Slutt -

**ENFL - Circling and obstacle light unserviceable at Florø airport**

*Replaces NOTAM E2598/23 and E2597/23*

Circling light number 3, 4 and 5 from west are unserviceable until further notice.

Obstacle light Skorpefjellet west and east are unserviceable until further notice.

- End -